

# Faktura VAT nr: 296/2017

KOPIA

Wystawiona w dniu: 11-08-2017, Kazimierz Dolny

**Sprzedawca**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka  
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny  
NIP 972-094-47-68  
Telefon 509 74 66 94  
Adres e-mail biuro@prsserwis.pl, www.prsserwis.com.pl

**Nabywca**

[Redacted] Klucze

Data sprzedaży: 11-08-2017

Sposób zapłaty: Gotówka za pobraniem

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wał korbowy		szt	1	1 198,00 zł	973,98 zł	23%	224,02 zł	1 198,00 zł
2	Panewki		szt	2	1,00 zł	1,63 zł	23%	0,37 zł	2,00 zł
3	Pompa oleju		szt	1	700,00 zł	569,11 zł	23%	130,89 zł	700,00 zł
4	Zestaw uszczeltek		szt	1	200,00 zł	162,60 zł	23%	37,40 zł	200,00 zł
5	Uszczelka głowicy cylindra Reinz		szt	1	200,00 zł	162,60 zł	23%	37,40 zł	200,00 zł
6	Zestaw rozrządu 1/2		szt	1	500,00 zł	406,50 zł	23%	93,50 zł	500,00 zł
7	Pierścienie kompl.		szt	4	70,00 zł	227,64 zł	23%	52,36 zł	280,00 zł
8	Korbowód		szt	1	200,00 zł	162,60 zł	23%	37,40 zł	200,00 zł
9	Tłok		szt	1	200,00 zł	162,60 zł	23%	37,40 zł	200,00 zł

**Razem do zapłaty: 3 480,00 zł****Razem:** 2 829,26 zł 650,74 zł **3 480,00 zł**

Słownie złotych:

**W tym:** 2 829,26 zł 23% 650,74 zł 3 480,00 zł

(trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt zł zero gr)

Uwagi:

9u

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Paulina Seroka

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Paulina Seroka24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 106a  
NIP 972-094-47-68, Reg. 160291309  
Tel. kom. 0509 74 66 94

**Uwaga!!! Przy montażu napinaczy-szczególnie górnego-wymagana jest higiena+czystość procesu technologicznego; nadmiar silikonu uszczelkowego zapycha kanały napinacza (średnica jak u szpilki).**

**Po naprawie lub wymianie głowicy, w montażu zwrócić uwagę na czystość. Otwór między głowicą a obudową rozrządu jest newralgicznym punktem, często przez mechaników zanieczyszczony silikonem podczas montażu. Opilki i brud w oleju są najczęstszą przyczyną uszkodzeń napinaczy. Nie udzielamy gwarancji na napinacze ze względu na powyższe uwagi**