

Faktura VAT nr: 301/2015

KOPIA

Wystawiona w dniu: 10-08-2015, Kazimierz Dolny

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny
NIP 972-094-47-68
Telefon 509 74 66 94
www.prsserwis.com.pl

Nabywca

Poronin

Data sprzedaży: 10-08-2015

Sposób zapłaty: Gotówka za pobraniem

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zestaw rozrządu		szt	1	800,00 zł	650,41 zł	23%	149,59 zł	800,00 zł
2	Wał korbowy		szt	1	1 498,00 zł	1 217,89 zł	23%	280,11 zł	1 498,00 zł
3	Panewki		szt	2	1,00 zł	1,63 zł	23%	0,37 zł	2,00 zł
4	Głowica cylindra		szt	1	1 800,00 zł	1 463,41 zł	23%	336,59 zł	1 800,00 zł
5	Pompa oleju		szt	1	700,00 zł	569,11 zł	23%	130,89 zł	700,00 zł
6	Zestaw uszczeltek		szt	1	249,00 zł	202,44 zł	23%	46,56 zł	249,00 zł
7	Olej		szt	5	30,00 zł	121,95 zł	23%	28,05 zł	150,00 zł
8	Transport		szt	1	1,00 zł	0,81 zł	23%	0,19 zł	1,00 zł
9	Pierścienie komplet		szt	1	70,00 zł	56,91 zł	23%	13,09 zł	70,00 zł

Razem do zapłaty: 5 270,00 zł**Razem:** 4 284,56 zł 985,44 zł **5 270,00 zł**

Słownie złotych:

W tym: 4 284,56 zł 23% 985,44 zł 5 270,00 zł

(pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł zero gr)

Uwagi:

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Paulina Seroka
24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 106A
NIP 972-094-47-68 Reg. 060291300
Tel. kom. 0509 74 66 94

Paulina Seroka

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Uwaga!!! Przy montażu napinaczy-szczególnie górnego-wymagana jest higiena-czystość procesu technologicznego; nadmiar silikonu uszczelkowego zapycha kanały napinacza (średnica jak u szpilki).

Po naprawie lub wymianie głowicy, w montażu zwrócić uwagę na czystość. Otwór między głowicą a obudową rozrządu jest newralgicznym punktem, często przez mechaników zanieczyszczony silikonem podczas montażu. Opilki i brud w oleju są najczęstszą przyczyną uszkodzeń napinaczy. Nie udzielamy gwarancji na napinacze ze względu na powyższe uwagi