

Faktura VAT nr: 418/2016

KOPIA

Wystawiona w dniu: 07-09-2016, Kazimierz Dolny

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny
NIP 972-094-47-68
Telefon 509 74 66 94
Adres e-mail biuro@prsserwis.pl, www.prsserwis.com.pl

Nabywca



Zamość

Data sprzedaży: 07-09-2016

Sposób zapłaty: Gotówka za pobraniem

Lp. Nazwa towaru lub usługi

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Walek rozrządu		szt	2	250,00 zł	406,50 zł	23%	93,50 zł	500,00 zł
2	Zawór		szt	5	40,00 zł	162,60 zł	23%	37,40 zł	200,00 zł
3	Zestaw uszczeltek 1/3		szt	1	70,00 zł	56,91 zł	23%	13,09 zł	70,00 zł
4	Płytki reg.		szt	2	20,00 zł	32,52 zł	23%	7,48 zł	40,00 zł
5	Płytki reg.		szt	3	10,00 zł	24,39 zł	23%	5,61 zł	30,00 zł
6	Usługa przelozenia głowicy		szt	1	184,05 zł	149,63 zł	23%	34,42 zł	184,05 zł
7	Głowica sprawdzenie		szt	1	50,00 zł	40,65 zł	23%	9,35 zł	50,00 zł
8	Zestaw rozrządu		szt	1	999,00 zł	812,20 zł	23%	186,80 zł	999,00 zł
9	Transport		szt	1	25,00 zł	20,33 zł	23%	4,67 zł	25,00 zł
10	Transport		szt	1	20,00 zł	16,26 zł	23%	3,74 zł	20,00 zł

Razem do zapłaty: 2 118,05 zł**Razem:** 1 721,99 zł 396,06 zł 2 118,05 zł

Słownie złotych:

W tym: 1 721,99 zł 23% 396,06 zł 2 118,05 zł

(dwa tysiące sto osiemnaście zł pięć gr)

Uwagi:

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zaplacenienia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Paulina Seroka

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Paulina Seroka24-120 Kazimierz Dolny, ul. Puławska 106A
NIP 972 094 47-68. Reg. 060291309
Tel kom 509 74 66 94

Uwaga!!! Przy montażu napinaczy-szczególnie górnego-wymagana jest higiena-czystość procesu technologicznego; nadmiar silikonu uszczelkowego zapycha kanały napinacza (średnica jak u szpilki).

Po naprawie lub wymianie głowicy, w montażu zwrócić uwagę na czystość. Otwór między głowicą a obudową rozrządu jest newralgicznym punktem, często przez mechaników zanieczyszczony silikonem podczas montażu. Opilki i brud w oleju są najczęstszą przyczyną uszkodzeń napinaczy. Nie udzielamy gwarancji na napinacze ze względu na powyższe uwagi