

Faktura VAT nr: 448/2015

KOPIA

Wystawiona w dniu: 27-11-2015, Kazimierz Dolny

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny
NIP 972-094-47-68
Telefon 509 74 66 94
Adres e-mail biuro@prsserwis.pl, www.prsserwis.com.pl

Nabywca

[Redacted]
[Redacted] Głowno

Data sprzedaży: 27-11-2015

Sposób zapłaty: Gotówka

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zestaw rozrządu		szt	1	939,00 zł	763,41 zł	23%	175,59 zł	939,00 zł
2	Zestaw uszczeliek		szt	1	250,00 zł	203,25 zł	23%	46,75 zł	250,00 zł
3	Pompa oleju		szt	1	700,00 zł	569,11 zł	23%	130,89 zł	700,00 zł
4	Panewki korbowodowe		szt	1	100,00 zł	81,30 zł	23%	18,70 zł	100,00 zł
5	Panewki główne		szt	1	150,00 zł	121,95 zł	23%	28,05 zł	150,00 zł
6	Regeneracja podzespołów silnika		szt	1	735,00 zł	597,56 zł	23%	137,44 zł	735,00 zł

Razem do zapłaty: 2 874,00 zł**Razem:** 2 336,58 zł 537,42 zł **2 874,00 zł**

Słownie złotych:

W tym: 2 336,58 zł 23% 537,42 zł 2 874,00 zł

(dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery zł zero gr)

Zapłacono: 2 874,00 zł

Pozostaje: 0,00 zł

Uwagi:


Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Paulina Seroka

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury**Uwaga!****Po montażu głowicy sprawdź luzy zaworowe!****Po przebiegu 1000km też sprawdź luzy zaworowe!****Nie ponosimy odpowiedzialności za regulację głowicy- luzy zaworowe****Głowica nie podlega zwrotowi po montażu ze względu na powyższe uwagi**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Paulina Seroka
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Puławska 106A
NIP 972-094-47-68, Reg. 060291309
Tel kom 0509 748 694



Uwaga!!! Przy montażu napinaczy-szczególnie górnego-wymagana jest higiena-czystość procesu technologicznego; nadmiar silikonu uszczelkowego zapycha kanały napinacza (średnica jak u szpilki).

Po naprawie lub wymianie głowicy, w montażu zwrócić uwagę na czystość. Otwór między głowicą a obudową rozrządu jest newralgicznym punktem, często przez mechaników zanieczyszczony silikonem podczas montażu. Opilki i brud w oleju są najczęstszą przyczyną uszkodzeń napinaczy. Nie udzielamy gwarancji na napinacze ze względu na powyższe uwagi