

Faktura VAT nr: 572/2016

KOPIA

Wystawiona w dniu: 12-12-2016, Kazimierz Dolny

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny
NIP 972-094-47-68
Telefon 509 74 66 94
Adres e-mail biuro@prsserwis.pl, www.prsserwis.com.pl

Nabywca

Mszana Dolna

Data sprzedaży: 12-12-2016

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 7 dni (19-12-2016)

Na konto: 48 1940 1076 3036 3861 0000 0000

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zestaw rozrządu		szt	1	969,00 zł	787,80 zł	23%	181,20 zł	969,00 zł
2	Korbowód		szt	4	175,00 zł	569,11 zł	23%	130,89 zł	700,00 zł
3	Pierścienie kompl.		szt	4	70,00 zł	227,64 zł	23%	52,36 zł	280,00 zł
4	Panewki		szt	1	110,00 zł	89,43 zł	23%	20,57 zł	110,00 zł
5	Panewki		szt	1	150,00 zł	121,95 zł	23%	28,05 zł	150,00 zł
6	Usługa naprawy silnika		szt	1	2 460,00 zł	2 000,00 zł	23%	460,00 zł	2 460,00 zł
7	Transport		szt	2	170,00 zł	276,42 zł	23%	63,58 zł	340,00 zł

Razem do zapłaty: 5 009,00 zł**Razem:** 4 072,35 zł 936,65 zł **5 009,00 zł**

Słownie złotych:

W tym: 4 072,35 zł 23% 936,65 zł 5 009,00 zł

(pięć tysięcy dziewięć zł zero gr)

Uwagi:
warunki gwarancji na drugiej stronie

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury**Paulina Seroka**_____
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Paulina Seroka
ul. Puławska 106A, 24-120 Kazimierz Dolny
NIP 972-094-47-68, Regon 1460291309
Tel. kom. 509 74 66 94

Uwaga!!! Przy montażu napinaczy-szczególnie górnego-wymagana jest higiena-czystość procesu technologicznego; nadmiar silikonu uszczelnkowego zapycha kanały napinacza (średnica jak u szpilki).

Po naprawie lub wymianie głowicy, w montażu zwrócić uwagę na czystość. Otwór między głowicą a obudową rozrządu jest newralgicznym punktem, często przez mechaników zanieczyszczony silikonem podczas montażu. Opilki i brud w oleju są najczęstszą przyczyną uszkodzeń napinaczy. Nie udzielamy gwarancji na napinacze ze względu na powyższe uwagi