

# Faktura VAT nr: 74/2015

KOPIA

Wystawiona w dniu: 06-03-2015, Kazimierz Dolny

**Sprzedawca**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka  
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny  
NIP 972-094-47-68  
Telefon 509 74 66 94  
www.prsserwis.com.pl

**Nabywca**

[Redacted] Kielce

Data sprzedaży: 06-03-2015

Sposób zapłaty: Gotówka za pobraniem

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Pompa oleju		szt	2	650,00 zł	1 056,91 zł	23%	243,09 zł	1 300,00 zł
2	Zestaw rozrządu		szt	2	750,00 zł	1 219,51 zł	23%	280,49 zł	1 500,00 zł
3	Transport		szt	1	25,00 zł	20,33 zł	23%	4,67 zł	25,00 zł

**Razem do zapłaty: 2 825,00 zł****Razem:** 2 296,75 zł 528,25 zł **2 825,00 zł****W tym:** 2 296,75 zł 23% 528,25 zł 2 825,00 zł

Słownie złotych:


(dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć zł zero gr)

Uwagi:

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej do odbioru fakturyPaulina Seroka  
\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Paulina Seroka  
24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 106A  
NIP 972-094-47-68 Reg 060291309  
Tel kom 0509 746 694



**Uwaga!!! Przy montażu napinaczy-szczególnie górnego-wymagana jest higiena-czystość procesu technologicznego; nadmiar silikonu uszczelkowego zapycha kanały napinacza (średnica jak u szpilki).**

**Po naprawie lub wymianie głowicy, w montażu zwrócić uwagę na czystość. Otwór między głowicą a obudową rozrządu jest newralgicznym punktem, często przez mechaników zanieczyszczony silikonem podczas montażu. Opilki i brud w oleju są najczęstszą przyczyną uszkodzeń napinaczy. Nie udzielamy gwarancji na napinacze ze względu na powyższe uwagi**