

# Faktura VAT nr: 75/2015

KOPIA

Wystawiona w dniu: 06-03-2015, Kazimierz Dolny

## Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka  
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny  
NIP 972-094-47-68  
Telefon 509 74 66 94  
www.prsserwis.com.pl

## Nabywca

[Redacted]  
Tomaszów Lubelski

Data sprzedaży: 06-03-2015

Sposób zapłaty: Gotówka

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Głowica cylindra		szt	1	1 850,00 zł	1 504,07 zł	23%	345,93 zł	1 850,00 zł
2	Zestaw uszczeltek		szt	1	250,00 zł	203,25 zł	23%	46,75 zł	250,00 zł
3	Zestaw rozrządu		szt	1	999,00 zł	812,20 zł	23%	186,80 zł	999,00 zł
4	Zawór		szt	4	30,00 zł	97,56 zł	23%	22,44 zł	120,00 zł
5	Podkładki regulujące		szt	10	20,00 zł	162,60 zł	23%	37,40 zł	200,00 zł
6	Naprawa silnika		szt	1	1 500,00 zł	1 219,51 zł	23%	280,49 zł	1 500,00 zł

**Razem do zapłaty: 4 919,00 zł****Razem:** 3 999,19 zł 23% 919,81 zł **4 919,00 zł****W tym:** 3 999,19 zł 23% 919,81 zł **4 919,00 zł**

Słownie złotych:

(cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście zł zero gr)

Zapłacono: 4 919,00 zł

Pozostaje: 0,00 zł

Uwagi:


Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Paulina Seroka

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Paulina Seroka  
24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 106A  
NIP 972-094-47-68 Reg. 060291309  
Tel. kom. 509 746 694



**Uwaga!!!** Przy montażu napinaczy-szczególnie górnego-wymagana jest higiena-czystość procesu technologicznego; nadmiar silikonu uszczelkowego zapycha kanały napinacza (średnica jak u szpilki).

Po naprawie lub wymianie głowicy, w montażu zwrócić uwagę na czystość. Otwór między głowicą a obudową rozrządu jest newralgicznym punktem, często przez mechaników zanieczyszczony silikonem podczas montażu. Opilki i brud w oleju są najczęstszą przyczyną uszkodzeń napinaczy. Nie udzielamy gwarancji na napinacze ze względu na powyższe uwagi