



## PRS Serwis

części silnikowe do jednostki YD25 i nie tylko...

Sklep internetowy - [www.prsserwis.pl](http://www.prsserwis.pl)

WYCENA z dnia 24 lutego 2016 roku

Opis	Kwota brutto
<b>Części:</b>	
blok (używany wyosiowany)	1 500,00 zł
wał korbowy w nominale oryginał (używany)	1 500,00 zł
głowica cylindra (kompletna)	2 500,00 zł
zestaw uszczeltek silnika (nowy)	250,00 zł
korbowody 4 szt. (nowe)	700,00 zł
panewki główne	150,00 zł
panewki korbowodowe	110,00 zł
tłok 1 szt. (używany)	350,00 zł
pompa oleju (nowa)	700,00 zł
pierścienie komplet na 4 tłoki (nowe) - wymiana nie jest konieczna	280,00 zł
<b>razem za części</b>	<b>8 040,00 zł</b>
W rozliczeniu możemy zakupić od Pana starą głowicę (możemy ją wziąć na części, interesują nas same podzespoły, a odlew możemy zwrócić)	300,00 zł
<b>Usługa:</b>	
naprawa silnika/robocizna	2460,00 zł
wyjęcie i włożenie silnika 500zł netto	615,00 zł
<b>Razem za wszystkie części i usługi (z Pana głowicą w rozliczeniu)</b>	<b>10815,00 zł</b>
<b>Do zapłaty</b>	<b>10815,00 z</b>
Gwarancja na wykonaną usługę bez naszego serwisu 6 miesięcy, z naszym serwisem 12 miesięcy.	
Gwarancja jest obwarowana:	
(1). zastosowanie oleju 5W-30 oraz zastosowanie filtra oleju (oryginalnego nissanowskiego lub firm:Mann, Mahle,) a nie w tanim polskim zamienniku (Filtron)	
(2). pierwszą wymianą oleju po kilku( 3-5) godzinach od pierwszego odpalenia silnika	
(3). regularnymi wymianami oleju co (nie dłużej niż) 12tys. kilometrów przebiegu	
(4). podczas eksploatacji auta w tym typie silnika zalecane jest nie przekraczanie prędkości powyżej 130km/h -gdyż długotrwałe utrzymywanie takiej szybkości eksploatacyjnej powyżej 130km/h powoduje wzrost temperatury silnika w szczególności tłoków. Niedostateczne schładzanie olejem tłoków skutkuje puchnięciem tłoków w cylindrach. Opisujemy to zjawisko dokładnie na naszej stronie internetowej <a href="http://www.prsserwis.com.pl">www.prsserwis.com.pl</a>	