

Faktura nr : FV 21/2017

Kopia



Data wystawienia: 2017-08-11

Miejsce wystawienia: Kazimierz Dolny


Data zakończenia dostawy/usługi: 2017-08-11

Termin płatności: 2017-08-18

Sprzedawca

PRSSERWIS Sp. z o.o.
ul. Puławska 106a
24-120 Kazimierz Dolny
NIP: 7162819633

Nabywca



Konto : 82 1090 2688 0000 0001 3418 4185

Lp.	Nazwa	Cena netto	Ilość	J.m.	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
1	Usługa naprawy silnika	2 500,00	1	szt.	2 500,00	23	575,00	3 075,00
2	Śruba głowicy	6,78	18	szt.	122,04	23	28,07	150,11
3	Zawór używany	8,13	16	szt.	130,08	23	29,92	160,00
Razem:					2 752,12	XX	632,99	3 385,11
W tym:					2 752,12	23	632,99	3 385,11

Słownie, razem : trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć 11/100

Zapłacono : 0,00 zł

Do zapłaty : 3 385,11 zł

Forma płatności : Przelew 7 dni

Paulina Seroka

Odebrał(a)

Wystawił(a)

Paulina Seroka
PRSSERWIS SP. Z O.O.
ul. Puławska 106A
24-120 Kazimierz Dolny
NIP 7162819633, REG. 366001295
www.prsserwis.com.pl

Gwarancja na wykonaną usługę tylko i wyłącznie z naszym serwisem 12 miesięcy.

WARUNKI GWARANCJI:

Gwarancja jest obwarowana:

- (1). zastosowanie oleju 5W-30 oraz zastosowanie filtra oleju (oryginalnego nissanowskiego lub firm: Mann, Mahle,) a nie w tanim polskim zamienniku (Filtron)
- (2). pierwszą wymianą oleju po kilku (3-5) godzinach od pierwszego odpalenia silnika
- (3). regularnymi wymianami oleju co 10tys. km a nie dłużej niż 12tys. kilometrów przebiegu
- (4). podczas eksploatacji auta w tym typie silnika zalecane jest nieprzekraczanie obrotów powyżej 2500/min - gdyż długotrwałe utrzymywanie przedziału obrotów powyżej 2500 powoduje wzrost temperatury silnika w szczególności tłoków. Niedostateczne schładzanie olejem tłoków skutkuje puchnięciem tłoków w cylindrach. Opisujemy to zjawisko dokładnie na naszej stronie internetowej www.prsserwis.com.pl