

# Faktura VAT nr: 280/2016

KOPIA

Wystawiona w dniu: 15-06-2016, Kazimierz Dolny

## Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka  
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny  
NIP 972-094-47-68  
Telefon 509 74 66 94  
Adres e-mail biuro@prsserwis.pl, www.prsserwis.com.pl

## Nabywca



Szczecin

Data sprzedaży: 15-06-2016

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 7 dni (22-06-2016)

Na konto: 48 1940 1076 3036 3861 0000 0000

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Korbowód		szt	3	200,00 zł	487,80 zł	23%	112,20 zł	600,00 zł
2	Uszczelka głowicy cylindra		szt	1	175,00 zł	142,28 zł	23%	32,72 zł	175,00 zł
3	Zestaw rozrządu 1/16 (ślizg)		szt	1	30,00 zł	24,39 zł	23%	5,61 zł	30,00 zł
4	Tłok używany		szt	1	350,00 zł	284,55 zł	23%	65,45 zł	350,00 zł
5	Usługa złożenia silnika na powierzonych materiałach		szt	1	1 476,00 zł	1 200,00 zł	23%	276,00 zł	1 476,00 zł
6	Głowica-płaszczyna		szt	1	55,00 zł	44,72 zł	23%	10,28 zł	55,00 zł
7	Transport		szt	2	170,00 zł	276,42 zł	23%	63,58 zł	340,00 zł
<b>Razem:</b>						2 460,16 zł		565,84 zł	3 026,00 zł
<b>W tym:</b>						2 460,16 zł	23%	565,84 zł	3 026,00 zł

**Razem do zapłaty: 3 026,00 zł**

Słownie złotych:

(trzy tysiące dwadzieścia sześć zł zero gr)

Uwagi:

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłaty towar pozostaje własnością sprzedawcy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Paulina Seroka24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 106a  
NIP 972-094 47-68 Reg. 14022419

Tel kom 050 74 66 94

Paulina Seroka

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Gwarancja na wykonaną usługę bez naszego serwisu 6 miesięcy, z naszym serwisem 12 miesięcy.

WARUNKI GWARANCJI:

Gwarancja jest obwarowana:

- (1). zastosowanie oleju 5W-30 oraz zastosowanie filtra oleju (oryginalnego nissanowskiego lub firm: Mann, Mahle,) a nie w tanim polskim zamienniku (Filtron)
- (2). pierwszą wymianą oleju po kilku (3-5) godzinach od pierwszego odpalenia silnika
- (3). regularnymi wymianami oleju co 10tys. km a nie dłużej niż 12tys. kilometrów przebiegu
- (4). podczas eksploatacji auta w tym typie silnika zalecane jest nieprzekraczanie prędkości powyżej 130km/h -gdyż długotrwałe utrzymywanie takiej szybkości eksploatacyjnej powyżej 130km/h powoduje wzrost temperatury silnika w szczególności tłoków. Niedostateczne schładzanie olejem tłoków skutkuje puchnięciem tłoków w cylindrach. Opisujemy to zjawisko dokładnie na naszej stronie internetowej [www.prsserwis.com.pl](http://www.prsserwis.com.pl)