

Faktura VAT nr: 505/2016

KOPIA

Wystawiona w dniu: 21-10-2016, Kazimierz Dolny

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny
NIP 972-094-47-68
Telefon 509 74 66 94
Adres e-mail biuro@prsserwis.pl, www.prsserwis.com.pl

Nabywca

[Redacted]
Tomaszów Lubelski

Data sprzedaży: 21-10-2016

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 7 dni (28-10-2016)

Na konto: 48 1940 1076 3036 3861 0000 0000

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Głowica cylindra kompletna		szt	1	2 400,00 zł	1 951,22 zł	23%	448,78 zł	2 400,00 zł
2	Panewki		szt	1	110,00 zł	89,43 zł	23%	20,57 zł	110,00 zł
3	Panewki		szt	1	150,00 zł	121,95 zł	23%	28,05 zł	150,00 zł
4	Zestaw rozrządu		szt	1	999,00 zł	812,20 zł	23%	186,80 zł	999,00 zł
5	Pierścienie kompl		szt	4	70,00 zł	227,64 zł	23%	52,36 zł	280,00 zł
6	Zestaw uszczeltek		szt	1	165,00 zł	134,15 zł	23%	30,85 zł	165,00 zł
7	Uszczelka głowicy		szt	1	120,00 zł	97,56 zł	23%	22,44 zł	120,00 zł
8	Korbowód		szt	4	175,00 zł	569,11 zł	23%	130,89 zł	700,00 zł
9	Kolektor szlif		szt	1	72,00 zł	58,54 zł	23%	13,46 zł	72,00 zł
10	Dekiel rozrządu używany		szt	1	200,00 zł	162,60 zł	23%	37,40 zł	200,00 zł
11	Usługa naprawy silnika		szt	1	2 460,00 zł	2 000,00 zł	23%	460,00 zł	2 460,00 zł

Razem do zapłaty: 7 656,00 zł**Razem:** 6 224,40 zł 1 431,60 zł **7 656,00 zł**

Słownie złotych:

W tym: 6 224,40 zł 23% 1 431,60 zł 7 656,00 zł

(siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć zł zero gr)

Uwagi:

warunki gwarancji na drugiej stronie

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Paulina Seroka

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Paulina Seroka
24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 106A
NIP 972-094-47-68. Reg. 060291309
Tel. kom 0509 745 594

Uwaga!

Po montażu głowicy sprawdź luzy zaworowe!

Po przebiegu 1000km też sprawdź luzy zaworowe!

Nie ponosimy odpowiedzialności za regulację głowicy- luzy zaworowe

Głowica nie podlega zwrotowi po montażu ze względu na powyższe uwagi

