

Faktura VAT nr: 524/2016

KOPIA

Wystawiona w dniu: 10-11-2016, Kazimierz Dolny

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny
NIP 972-094-47-68
Telefon 509 74 66 94
Adres e-mail biuro@prsserwis.pl, www.prsserwis.com.pl

Nabywca

[Redacted]
[Redacted] Łódź

Data sprzedaży: 10-11-2016

Sposób zapłaty: Gotówka

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Głowica cylindra kompletna		szt	1	2 400,00 zł	1 951,22 zł	23%	448,78 zł	2 400,00 zł
2	Pierścienie kompl.		szt	4	70,00 zł	227,64 zł	23%	52,36 zł	280,00 zł
3	Korbwód		szt	4	175,00 zł	569,11 zł	23%	130,89 zł	700,00 zł
4	Wał korbowy		szt	1	1 500,00 zł	1 219,51 zł	23%	280,49 zł	1 500,00 zł
5	Tłok		szt	4	230,00 zł	747,97 zł	23%	172,03 zł	920,00 zł
6	Panewki		szt	1	110,00 zł	89,43 zł	23%	20,57 zł	110,00 zł
7	Panewki		szt	1	150,00 zł	121,95 zł	23%	28,05 zł	150,00 zł
8	Uszczelka głowicy cylindra		szt	1	90,00 zł	73,17 zł	23%	16,83 zł	90,00 zł
9	Blok silnika używany		szt	1	1 650,00 zł	1 341,46 zł	23%	308,54 zł	1 650,00 zł
10	Pompa oleju		szt	1	700,00 zł	569,11 zł	23%	130,89 zł	700,00 zł
11	Czujnik położenia wału		szt	1	99,00 zł	80,49 zł	23%	18,51 zł	99,00 zł

Razem do zapłaty: 8 599,00 zł**Razem:** 6 991,06 zł 1 607,94 zł **8 599,00 zł**

Słownie złotych:

W tym: 6 991,06 zł 23% 1 607,94 zł 8 599,00 zł

(osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł zero gr)

Zapłacono: 5 000,00 zł

Pozostaje: 3 599,00 zł

Uwagi:

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury**Paulina Seroka**_____
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Paulina Seroka
24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 106A
NIP 972-094-47-68 Reg. 060291309
Tel kom 509 745 694

Uwaga!**Po montażu głowicy sprawdź luzy zaworowe!****Po przebiegu 1000km też sprawdź luzy zaworowe!****Nie ponosimy odpowiedzialności za regulację głowicy- luzy zaworowe****Głowica nie podlega zwrotowi po montażu ze względu na powyższe uwagi**