

Wystawiona w dniu: 22-02-2016, Kazimierz Dolny

**Sprzedawca**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paulina Seroka  
ul. Puławska 106a, 24-120 Kazimierz Dolny  
NIP 972-094-47-68  
Telefon 509 74 66 94  
Adres e-mail biuro@prsserwis.pl, www.prsserwis.com.pl

**Nabywca**

Przemysł

Data sprzedaży: 22-02-2016

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 7 dni (29-02-2016)

Na konto: 48 1940 1076 3036 3861 0000 0000

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Słupek silnika używany		szt	1	5 400,00 zł	4 390,24 zł	23%	1 009,76 zł	5 400,00 zł
2	Pompa oleju		szt	1	700,00 zł	569,11 zł	23%	130,89 zł	700,00 zł
3	Zestaw rozrządu 1/2		szt	1	500,00 zł	406,50 zł	23%	93,50 zł	500,00 zł
4	Montaż osprzętu silnika		szt	1	720,00 zł	585,37 zł	23%	134,63 zł	720,00 zł
5	Transport		szt	2	150,00 zł	243,90 zł	23%	56,10 zł	300,00 zł

**Razem do zapłaty: 7 620,00 zł****Razem:** 6 195,12 zł 23% 1 424,88 zł 7 620,00 zł

Słownie złotych:

**W tym:** 6 195,12 zł 23% 1 424,88 zł 7 620,00 zł

(siedem tysięcy sześćset dwadzieścia zł zero gr)

Uwagi:

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Paulina Seroka

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
Paulina Seroka  
24-120 Kazimierz Dolny ul. Puławska 106A  
NIP 972-094-47-68. Reg. 060291309  
Tel. kom 0509 746 694

**Uwaga!!! Przy montażu napinaczy-szczególnie górnego-wymagana jest higiena-czystość procesu technologicznego; nadmiar silikonu uszczelkowego zapycha kanały napinacza (średnica jak u szpilki).**

**Po naprawie lub wymianie głowicy, w montażu zwrócić uwagę na czystość. Otwór między głowicą a obudową rozrządu jest newralgicznym punktem, często przez mechaników zanieczyszczony silikonem podczas montażu. Opilki i brud w oleju są najczęstszą przyczyną uszkodzeń napinaczy. Nie udzielamy gwarancji na napinacze ze względu na powyższe uwagi**